

## FITXA TÈCNICA DEL LOCALS COMERCIALS

**Número Local:** 63 **Data:** 26/05/21  
**Adreça:** Avinguda Burgos 16 **Expedient:** 2011/2021

**Disposa d'altell...**  NO  
**Disposa de soterrani...**  SI  
**Superfície Planta / Altell o soterrani:** 55 + 25 = 77m<sup>2</sup>

**UBICACIÓ COMPTADORS:** **UBICACIÓ** **VIST**

**Disposa de comptadors...**

<b>...de GAS:</b>	<input type="checkbox"/> NO	-	-
<b>... D'AIGUA:</b>	<input type="checkbox"/> NO	-	-
<b>... D'ELECTRICITAT:</b>	<input type="checkbox"/> SI	COMUNITAT	NO

**Disposa d'instal·lació...**

<b>... de GAS:</b>	<input type="checkbox"/> NO
<b>... D'AIGUA:</b>	<input type="checkbox"/> SI
<b>... D'ELECTRICITAT:</b>	<input type="checkbox"/> SI

**Disposa d'aparell d'aire condicionat...**  NO

**Disposa de sortida de fums...**  NO

### OBSERVACIONS (Desperfectes i/o modificacions)

El local té les separacions de fusta i vidre a la sala principal. Algunes de les parets han de repintar-se de blanc. Hi ha algun cable solt i una de les plaques del sostre no està ben posada al seu lloc. A la planta principal del local hi han varis armaris encastats. La planta soterrani està en perfecte estat. La persiana de fora va amb corrent.

**Inspecció realitzada per:**

Gabriel Zubizarreta